



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

360019, КБР, г. Нальчик, ул. имени П.М. Киримова, 136. Телефон / факс: (8 8662) 91-99-44.

ПРЕДПИСАНИЕ № 568-рПл-Д/8.2

16.02.2017 года

(дата составления)

Законному представителю Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с. п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики (ИНН 0706004455)
Юридический адрес КБР, Черекский район, с. п. Аушигер, пер. Школьный, 7.

Отдел энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР Тумов Мухамед Борисович
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 16.02.2017г. №568-рПл-Д/8.2, составленного в отношении МКОУ «СОШ им. Кубати и Кабарда Кардановых» с. п. Аушигер, зарегистрированного по адресу: КБР, Черекский район, с. п. Аушигер, пер. Школьный, 7

в присутствии Бадзовой Людмилы Дзadzуевной директора МКОУ «СОШ им. Братьев Кубати и Кабарда Кардановых»

(ф.и.о. должность, наименования организации, дата и номер доверенности (инф. о доверенности при необходимости))

(ф.и.о. должность, наименования организации)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п.п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
Здание школы			
1	Составить журнал установленной формы проверки знаний, (ответственный за электрохозяйство)	ПТЭЭП п. 1.4.39	30.03.2017 г.
2	Отсутствует план (график) планово-предупредительных ремонтов (очистка светильников, проверка технического состояния осветительных установок)	ПТЭЭП п.2.12.12	30.03.2017 г.
3	На ГРЩ у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	ПТЭЭП 2.2.20	30.03.2017 г.
4	Не нанесены с внутренней стороны (на дверцах) щитов или сборок однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях	ПТЭЭП п. 2.12.5	30.03.2017 г.

	или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание. На 1 этаже		
5	Не нанесены с внутренней стороны (на дверцах) щитов или сборок однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание. На 2 этаже	ПТЭЭП п. 2.12.5	30.03.2017 г.
6	Перед электрощитами отсутствуют диэлектрические коврики и подставки.	ИПИСЗ. п.2.12.1	30.03.2017 г.
7	Штепсельные розетки в учебных классах и по этажных коридорах школы не установлены на высоте 1,8 м от пола.	ПУЭ п.6.6.30	30.03.2017 г.
8	Не составлен журнал установленной формы проверки знаний, (ответственный за электрохозяйство) Нет журнала учета и содержания средств защиты	ИПИСЗ п. 1.4.2	30.03.2017 г.
9	Просрочен срок очередных испытаний диэлектрических перчаток (1 раз в 6 мес.).	ИПИСЗ п. 2.10.5,(приложение №7).	30.03.2017 г.
10	ВРУ-0.4 кВа (электрощитовая школы) не укомплектованны электрозащитными средствами, средствами индивидуальной защиты, в соответствии с нормами комплектования.	ПТЭЭП 2.2.21	30.03.2017 г.
11	Электрозащитные средства не испытаны	ПТЭЭП п.1.7.3	30.03.2017 г.
12	Оборудования РУ периодически не очищаются от пыли и грязи	ПТЭЭП. п. 2.2.17	30.03.2017 г.
13	Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть должны храниться в специальном помещении.	ПТЭЭП п.2.12.15	30.03.2017 г.
Здание детского сада			
14	Просрочен срок очередных испытаний диэлектрических перчаток (1 раз в 6 мес.).	ИПИСЗ п. 2.10.5,(приложение, №7).	30.03.2017 г.
15	Не нанесены с внутренней стороны (на дверцах) щитов или сборок однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание. На 1 этаже	ПТЭЭП п. 2.12.5	30.03.2017 г.
16	Не нанесены с внутренней стороны (на дверцах) щитов или сборок однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание. На 2 этаже	ПТЭЭП п. 2.12.5	30.03.2017 г.
17	Штепсельные розетки в учебных классах и по этажных коридорах детского сада не	ПУЭ п.6.6.30	30.03.2017 г.

	установлены на высоте 1,8 м от пола.		
18	Электрозащитные средства не испытаны	ПТЭЭП п.1.7.3	30.03.2017 г.
19	Нет журнала учета и содержания средств защиты	ИПИСЗ п. 1.4.2	30.03.2017 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в: Кавказское Управление Ростехнадзора

наименование.

КБР, г. Нальчик, ул. им. П.М. Киримова, 136. Телефон/факс 8 (8662) 91-99-44

адрес органа государственного контроля (надзора)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

(подпись)

Бадзова Людмила Дзадзуевна

(Ф.И.О.)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора и по
надзору за ГТС по КБР

(должность, отдел)

(подпись)

Тумов Мухамед Борисович

(расшифровка подписи)

Экземпляр предписания на 3-х листах для исполнения получен

Директор МКОУ «СОШ им. Братьев
Кубати и Кабарда Кардановых»
Бадзова Людмила Дзадзуевна

(должность, Ф.И.О. получившего предписание, подпись, дата)

16.02.2017г.

